




Transporte





Descarga - Manuseamento

Descarga - Manipulación

Manusear sempre com o depósito vazio

Manipular siempre con el depósito vacío



Se for manuseado pelas argolas, utilizar cintas nas 4 argolas em simultâneo.

Manipulación siempre con eslingas a las 4 argollas en simultáneo



Cuidados de utilização

- Os **modelos para água** estão fabricados para conter líquidos com densidades até 1,1.
- Os **modelos reforçados** estão fabricados para conter líquidos com densidades até 1,3.
- Para densidades superiores, consultar a Premier Tech.
- Para a utilização específica de adubos líquidos devem ser usados modelos verticais.

Os depósitos de superfície não foram concebidos para trabalhar em pressão ou em vácuo.



Cuidados de utilización

- Los **modelos para agua** son fabricados para contener líquidos hasta densidades de 1,1.
- Los **modelos reforçados** son fabricados para contener líquidos hasta densidades de 1,3.
- Para densidades superiores, consultar a Premier Tech.
- Para el almacenamiento de fertilizantes líquidos se deben instalar los modelos verticales.

Los depósitos de superfície no están diseñados para trabajar en presión o en vacío.

Todos os nossos depósitos de superfície incorporam uma ventilação (1" ≤ 1.500 L - 2" ≥ 2.000 L)



Todos nuestros depósitos de superfície integran una ventilación (1" ≤ 1.500 L - 2" ≥ 2.000 L)

Embora tenham uma ventilação instalada de fábrica (1" ou 2"), se estiver prevista uma entrada ou saída de maior diâmetro, deve ser instalado um sistema de ventilação adicional.

Aunque los equipos integren una ventilación de fábrica (1" o 2"), si se prevee una entrada o salida de un diámetro mayor, se debe instalar un sistema de ventilación adicional.

Indicações para uma correta instalação

Os depósitos de superfície devem ser **SEMPRE** instalados em cima de uma superfície **rígida** (como exemplo, base cimentada ou laje, dimensionadas em função da carga prevista), **nivelada** e **livre de quaisquer objetos estranhos** (pequenas pedras, parafusos, porcas, etc) que possam perfurar os tanques.

Quando os depósitos são fornecidos com passa paredes roscados recomendamos o uso de teflon para efetuar as respetivas ligações.

As válvulas ou outro tipo de acessórios não devem, em nenhum caso, ser submetidos a pressões externas. Além disso, **NUNCA** devem ser montados suspensos (sem suporte) para evitar tensões nos acessórios montados no reservatório.

As ligações dos passa paredes (sejam estes roscados ou flangeados) devem **SEMPRE** incluir uma ligação flexível, de modo a absorver as dilatações e contrações do PEAD e as vibrações geradas na tubagem.



Indicaciones para una correcta instalación


Los depósitos de superficie se deben instalar **SIEMPRE** sobre una superficie **rígida** (ej. una base cimentada o losa, dimensionada en función de la carga prevista), **nivelada**, y **libre de cualquier objeto extraño** (pequeñas piedras, tornillos, roscas, etc) que puedan agujerear el depósito.

Cuando los depósitos integran pasa paredes roscados recomendamos el uso de teflón para las uniones.

Las válvulas u otro tipo de accesorios no deben, en ningún caso, someterse a presiones/cargas externas. Además, **NUNCA** deben ser montadas sin soporte (suspendidas) evitando tensiones en los accesorios y en el depósito.

Las uniones de los pasa paredes (roscados o embridados) deben incluir **SIEMPRE** una unión flexible para absorber las dilataciones y contracciones del depósito y las vibraciones generadas en las conducciones.

Ter em atenção que o depósito só atinge a sua dilatação máxima após 48 h de enchimento completo.



Hay que tener atención con las uniones ya que el depósito alcanza su dilatación máxima tras pasar 48 h llenado completamente.

O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ANULA A GARANTIA DO PRODUTO



SINO SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE SE ANULARÁ LA GARANTÍA DEL PRODUTO

No fim de vida útil do produto reencaminhe-o a um gestor de resíduos autorizado

Al final de la vida útil del producto, reenvíelo a un gestor de residuos autorizado.

Rua da Cerâmica - Broega, 2870-502 Montijo
Portugal

[+351] 21 192 67 20 (chamada para a rede fixa nacional)

info.ptwe.pt@premiertech.com PT-WaterEnvironment.pt

Polígono Industrial Cadesbank, Carrer Cot, 43, 08291
Ripollet, Barcelona - España

(+34) 93 511 17 59

info.ptwe.es@premiertech.com PT-WaterEnvironment.es